

**FRANCE** 

# **MRE 11 HO**

### www.ydmodels.com


contact@ydmodels.com

## ALIMENTATION CONTINUE FIXE 5V/1A REGULEE

Ce montage permet la transformation d'une tension alternative (sortie d'un transformateur) ou continue en une tension continue régulée à 5V avec un courant maxi de 1A.

Les dimensions de ce montage lui permettent d'être installé dans du matériel roulant HO et d'utiliser une prise de courant sur la voie comme entrée.

### **Raccordement:**



### Essai / Exploitation:

Brancher les fils blancs sur la prise de courant du modèle HO (pas de polarité). Brancher le fil rouge sur le plus 5V de votre application et le fil noir sur le 0V (GND). Mettre la voie sous tension : la tension de sortie est présente.